


**- ANÓNIMO**Dirección web: <http://mariobalmore78.micvweb.com>

Ciudad: CP: () País: -

**EXPERIENCIA:**

2/1989 - 6/1995 Empresa: Municipalidad de Puerto Cortés Area Profesional: Administraciones Públicas  
Descripción del puesto: Jefe de Obras Públicas, Diseño y construcción de canales de aguas lluvias península de Puerto Cortés, Supervisión de Dragado de Canal de la 7ma Avenida, Pavimentación de 4ª Avenida de 5ª calle oeste a 1a calle, Pavimentación de calle 15 desde la 1ª Avenida a puente de pueblo nuevo, Supervisión de Construcción de Puente en Campana, hincado de pilotes y superestructura, Construcción de 16 casas en residencial Brisas del Mar, Construcción de 50 viviendas colonia los maestros, Reconstrucción represa Tulian.

Ciudad: Puerto Cortés País: Honduras

6/1995 - 6/1997 Empresa: Dicomarca S.A. Area Profesional: Construcción - Mantenimiento  
Descripción del puesto: Construcción de Represa Tulian I, incluyendo línea de conducción con Tubería Hg. de 24", con la const

Ciudad: Puerto Cortés País: Honduras

6/1997 - 6/2006 Empresa: Empresa Nacional Portuaria Area Profesional: Construcción - Mantenimiento  
Descripción del puesto: Diseño y Supervisión de Patios para Contenedores considerando uso de cargadores frontales con criterios de Diseño para aeropuertos por el tipo de cargas.

Supervisión de construcción de Dolphin en Muelle de San Lorenzo, Reparación de Muelle de San Lorenzo, Reparación de muelle de Coyalito, Valle, Reparación con Gaviones de muelle de Cabotaje de La Ceiba, Construcción de Muelle artesanal de Omoa, Reparación de Muelle No. 4 en Puerto Cortés, Dragado de Canal de Acceso a la Bahía de Puerto Cortés, Supervisión de Construcción de línea de Conducción (Oleoducto) submarina en el Puerto de Tela para Petro-tela, Reparación de tanques de almacenamiento de Melaza en el Puerto de San Lorenzo, construcción de muelle ro-ro en el Muelle de La Ceiba.

Capacitaciones para diseño de muelles y Dolphin en Fábrica de defensa SVEDALLA TRELLEX Estados Unidos, capacitaciones sobre obras de Penetración y recuperación de tierras en obras marítimas en Guatemala y En Honduras, diseño y supervisión de Malecón de acceso al muelle de cabotaje de la ENP.

Ciudad: Puerto Cortés País: Honduras

6/2006 - 6/2013 Empresa: Dicomarca S. de R.L. de C.V. Area Profesional: Construcción - Mantenimiento  
Descripción del puesto: Construcción de canales de drenaje de aguas lluvias en plantel de Hondupetrol frente a Portón No.1 de la ENP, Construcción de tramo de Línea de conducción en proyecto Hidroeléctrico El Cisne Copan, con una Longitud de 4 Kms, Pavimentaciones en terminal de Combustibles Puerto Caballos II de Hondupetrol en patio de maniobras y área de carga y Descarga, Trabajos de Soldadura en planta Lacthosa Norte, Construcción de plantel e instalaciones Lacthosa Sonagüera Colon, Construcción de plantel e instalaciones Lacthosa Roatán Islas de la Bahía, Remodelación Lacthosa Siguatepeque, Remodelación Lacthosa La Ceiba, Remodelaciones varias Lacthosa San Pedro Sula, Suministro e Instalación de pilotes para cimiento para Construcción de estructura para Mantenimiento de Portacontenedores ENP, Construcción Obra Civil para Oleoducto de Muelle No. 3 a Terminal Unopetrol No. 2., Construcción de Escuela Abraham Riera Peña en municipio de Omoa I Etapa, Construcción de Escuela Abraham Riera Peña en municipio de Omoa II Etapa, Construcción de Bodega Fiscal Servicios Consolidados (1,000 m2), 2ª etapa Ampliación de bodega Servicios consolidados (700 m2), Tienda de conveniencia Gasolinera Puma Cuyamel en Cuyamel Cortes, Reparación y mejoramiento de calle, incluyendo obras de drenaje en salida de camiones de terminal de Gas del Caribe en Omoa Cortes, Construcción de soportes para Oleoducto de 2 KMS del muelle No. 3 a Muelle Melaza Adentro de la ENP, Cimentación para la construcción de Tanque de combustible de 80,000 Galones, Dragado y limpieza canal interno Muelle 5 patio Frigorífico, Reparación muelle 4, Pavimentación Patio 9 ENP, Alcantarillado Zona Libre de Puerto Cortes, Terracería proyecto Eólico Santa Ana, Relleno estructural para tanques de combustible en terminal No. 2 de Uno Honduras en Puerto Cortes.

Ciudad: Puerto Cortés País: Honduras

-----

6/2013 - 11/2016 Empresa: TYPESA ESPAÑA Area Profesional:Control de Calidad

Descripción del puesto: Jefe de Supervisión, Supervisión de Construcción de terminal de graneles solidos de Puerto Cortés en los muelles 3A y 3B, trabajos que consistían entre otros en pavimentación de calles de acceso, Construcción de Dolphin de amarre, Explanada de muelle, estabilización de suelos con jetgrouting, columnas de grava, sobrecarga en suelos, dragado en muelles, instalación de bolardos y defensas entre otros.

Ciudad: Puerto Cortés País: Honduras

-----

12/2016 - 7/2018 Empresa: TYPESA MEXICO Area Profesional:Dirección - Gerencia

Descripción del puesto: Gerente Proyecto EPC Centro Cívico Gubernamental, Construcción del Centro Cívico Gubernamental, 204,000 metros cuadrados distribuidos en 2 torres de 24 niveles, 2 edificios de 7 niveles, 1 edificio de 6 niveles, 1 edificio de 8 niveles, plazas, 100,000 metros cuadrados en sótanos de estacionamientos, 104,000 metros cuadrados en oficinas con pisos de alfombras, mármol, linóleo, porcelanato, fachadas con muros cortinas, ACM, y paneles de vidrio-aluminio, divisiones internas con cancelería vidrio-aluminio y tabla-yeso, paneles solares en azoteas, Data Center, Planta de tratamiento de aguas negras, cisternas para 5 días de autonomía, Helipuerto, sistema contra incendios completos, sistema de voice y alarmas, 52 elevadores, mobiliario completo de todas las oficinas y de todos los edificios en general.

Ciudad: Tegucigalpa, Honduras País: Honduras

-----

8/2018 - 7/2022 Empresa: GIA A (Mexicana) Area Profesional:Construcción - Mantenimiento

Descripción del puesto: Gerente de Mantenimiento y Operaciones de Infraestructura, Operación y mantenimiento correctivo y preventivo de Centro Cívico Gubernamental en todo lo relacionado con Infraestructuras en general y todo lo descrito en la construcción de los 204,000 metros cuadrados.

Ciudad: Tegucigalpa Honduras País: Honduras

-----

---

## **FORMACIÓN ACADÉMICA:**

11-1992Licenciatura en Ingeniería Civil

Ingeniero Técnico

Otra no especificada

Construcción y supervisión de obras civiles en general

Centro: Universidad Nacional Autónoma

Ciudad: San Pedro Sula (Honduras)

-----

10-1998Diseño de defensas para muelles

Diplomado

Genérica no específica

Conocimientos básicos de diseño de defensas para muelles.

Centro: Svedalla Trellex, Keoke, Iowa, USA

Ciudad: Keoke, Iowa (Estados Unidos)

-----

11-2002Maestría en Administración de Empresas

Master

Administración y Dirección de Empresas

Conocimientos sobre Administración de empresas

Centro: Universidad de San Pedro Sula

Ciudad: San Pedro Sula (Honduras)

-----

6-2005Diplomado en MS Project

Diplomado

Otra no especificada

Conocimientos básicos de Ms Project  
Centro: Aden Business School  
Ciudad: San Pedro Sula (Honduras)

---

## **FORMACIÓN COMPLEMENTARIA:**

Primeros Auxilios  
Ciencias de la Salud  
Centro de Estudios: Cruz Roja Hondureña  
Información adicional: Primeros auxilios

---

## **IDIOMAS:**

Idioma: Inglés Nivel: Nivel Principiante  
Comentarios:  
Centro de Estudios: Universidad Autonoma  
Título: Ninguno

---

---

## **CUALIDADES:**

Entregado/a

---

## **INTERESES:**

Baloncesto/Voleibol

---

## **ENLACES WEB RELACIONADOS:**

Dirección web: <http://www.micvweb.com/mariobalmore78>

---

- ANÓNIMO

Curriculum generado con <http://www.micvweb.com>

---